

COLLEGE Les Campelières 06085 MOUGINS

œuvre dans le cadre du 1% : sculpture

Artiste : VAN LITH

Date :

Matériaux et technique : Béton.

Signature apparente ou trouvée dans archives:

Collège : date de construction, d'extension, de réhabilitation : Mai 1971, type Pailleron



1



3



4



2



5

1- Vue d'ensemble

2- Détail

3- Vue de face

4- A l'échelle d'un homme de 185 cm

5- Dégradation sur le socle

Décrire ici en quelques mots ce que vous savez

L'oeuvre se situe à l'entrée du collège, près du bâtiment de l'intendance et des logements de fonction. Un parc arboré entoure partiellement la sculpture qui présente des détériorations multiples sur le socle et en surface.